

Francisco Navarro Ibáñez
Av./ Juan Fernández, 31, 8º 1
41013 Sevilla

Don Jesús Manuel Estrella Martínez
Alcalde de Andujar
Ayuntamiento de Andujar
Plaza de España, 1
23740 Andujar (Jaén)

info@andujar.es

Sevilla 20 de julio de 2005

Excmo. Sr. Alcalde,

Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano concienciado con la conservación de nuestro Patrimonio Histórico para expresarle mi preocupación por el deficiente estado de conservación en el que se encuentran dos bienes inmuebles que se localizan en el término municipal en el que Usted ejerce como alcalde. Me refiero al PUENTE ROMANO y a LA ANTIGUA FABRICA DE HARINAS NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.

En cuanto al PUENTE ROMANO, es apreciable la agresión que sobre la mampostería están ejerciendo algunas especies vegetales, especialmente higueras. Por otro lado, la base de los pilones se presenta con una cubierta vegetal que habría que limpiar. También es apreciable la dejadez y la suciedad en los descansaderos que se ubican en los extremos y en mitad del mismo.

En cuanto a la ANTIGUA FABRICA DE HARINAS, esta constituye un importante inmueble del Patrimonio Industrial de Andujar cuya restauración no debería dilatarse por más tiempo, bien mediante expropiación para su uso publico o bien contando con la iniciativa privada para que se ubiquen determinadas empresas en la misma, de manera que no termine por desaparecer.

Atentamente y esperando conocer que medidas piensa tomar al respecto, se despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA



El Puente de piedra de Andujar sobre el Guadalquivir tiene un claro origen romano, aunque lo que se ve actualmente es, en su mayor parte, de los siglos XVI y XVII, presentando numerosas marcas de cantero grabadas en muchos de sus sillares. La última reforma importante que se realizó en este puente, símbolo de la ciudad, fue a mediados del Siglo XIX.

(Fuente: D. José Cruz Utrera)



Como se puede apreciar en la foto, algunos ejemplares de higueras han adquirido un gran porte y sus raíces agraden seriamente la mampostería del puente. En la parte inferior de los pilones es bastante apreciable la invasión de especies herbáceas.

Por otro lado, dos tubos de canalización contaminan visualmente el puente. No estaría de más proceder a su recolocación en el puente moderno que se ubica algunos metros río arriba.



Los descansaderos presentan una lamentable imagen de suciedad y abandono, poco digna del Patrimonio Monumental de una ciudad como Andujar.



De la antigua Fabrica de Harinas Nuestra Señora de la Cabeza, que se encuentra a las afueras de Andujar, a escasos metros del Puente Romano, apenas solo quedan estos bellos paramentos exteriores y una fuente de agua frente a los mismos.

Este testimonio de nuestra Arquitectura Industrial merece ser salvado del abandono en el que hoy se encuentra.



Este es el aspecto que muestra la fábrica en su interior, sin techos y sin tabiques, con escombros por el suelo, el edificio va siendo sometido al desgaste de los elementos atmosféricos que pueden terminar por agrietar y echar al suelo los paramentos.