

Francisco Navarro Ibáñez
Av./ Juan Fernández, 31, 8º, 1
41013 Sevilla

D. Manuel Jesús Marchena Gómez
Director de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Av./ Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Sevilla 20 de mayo de 2005

Excmo. Sr. Director Gerente:

Le escribo en calidad de ciudadano de esta comunidad autónoma para expresarle mi preocupación por el deficiente estado de conservación en el que se encuentra la IGLESIA DE STA CATALINA, en Sevilla.

De acuerdo con una información aparecida en la edición sevillana del periódico 20 minutos (02/05/05), existe un informe que asegura que el templo necesita una rehabilitación urgente e integral y que las cubiertas están muy dañadas por culpa de las termitas.

Según tengo entendido, recientemente se ha suscrito un convenio marco entre la Gerencia de Urbanismo y la Diócesis de Sevilla por el que ambas instituciones crearán una comisión mixta y elaboraran un Plan Director de actuaciones de conservación de bienes patrimoniales de la Iglesia.

A mi entender, deberían acelerarse los plazos establecidos para poder intervenir inmediatamente en este importante edificio del patrimonio gótico-mudéjar andaluz, antes de que sea demasiado tarde y tengamos que lamentar pérdidas irreparables.

Atentamente y a la espera de saber que medidas piensa tomar, de acuerdo con la vigente legislación en materia de procedimiento administrativo, se despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA



La Iglesia de Santa Catalina de Sevilla fue construida en el siglo XIV sobre las ruinas de una mezquita anterior. Es de estilo gótico-mudéjar. No obstante ha sido sometida a varias reformas a lo largo de los años.

En 1929 el portal gótico de la iglesia de Santa Lucía fue trasladado a Santa Catalina. El resultado es una segunda puerta tapando la Original, la cual es de estilo mudéjar.

Las termitas ponen en grave riesgo a la iglesia de Santa Catalina

Un informe asegura que el templo necesita una rehabilitación urgente e integral. Las cubiertas están también muy dañadas

Están activas y pululan desde los cimientos hasta el techo. Las termitas están poniendo en grave peligro a la iglesia de Santa Catalina. Un informe realizado por la empresa de ingeniería Vorsevi insta a una «urgente restauración» del templo.

Los estudios han detectado estos insectos y alertan además que peligran también todos los retablos, arcosonados y altares.

Humedad en la cubierta

No es el único problema que padece la iglesia, cerrada al culto desde hace un año por el mal estado de sus cubiertas. En ellas existen filtraciones de agua, que están cau-

sando los daños, siendo la parte que se encuentra en peor estado. El alto grado de humedad que se concentra ahí provocó desprendimientos en parte de la nave derecha.

De las 166 piezas de madera que conforman la cubierta central, 50 están da-

ñadas por termitas, carcoma, hongos y roturas. En la nave izquierda presentan daños importantes otras 11. Y en la derecha, la que está en peor estado, 38 de las 40 piezas están muy deterioradas.

El estudio se inició el pasado mes de febrero y concluyó en abril.

Rehabilitación integral

El informe asegura que la grave situación del templo condiciona las actuaciones en dos sentidos: urgencia y una restauración de mayor envergadura de la prevista. Además de los elementos de la cubierta, la Iglesia necesita un tratamiento integral en la cimentación, muros, mobiliario, altares... Aconsejan la sustitución de la estructura de madera y, sobre todo, emplear un tratamiento mediante insecticidas que se aplique desde la cimentación hacia el techo.